


臺北市大同區大龍國民小學飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾心更換

110年4月15日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格						機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
									UF-61	UF-64	UF-501	UF-503	UF-505	UF-506						
1	大成樓	1F	北側盥洗室內	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	100/03	731728	1	1										總務處借給
2	大成樓	1F	幼兒園多功能活	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	101/02	751029	1	1										
3	大成樓	2F	儲藏室前	賀眾牌	UW-9615AG	220V	110/02	216306	1	1										
4	文昌樓	2F	潛能班前	賀眾牌	UW-9615AG	220V	110/02	216305	1	1										
5	明倫樓	2F	二年4班前	賀眾牌	UW-9615AG	220V	110/02	216299	1	1										
6	明倫樓	2F	二年2班前	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	100/03	731743	1	1										
7	文昌樓	3F	電腦一前	賀眾牌	UW-9615AG	220V	110/02	218893	1	1										
8	明倫樓	3F	四年四班前	賀眾牌	UW-9615AG	220V	110/02	218940	1	1										
9	明倫樓	3F	四年二班前	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	100/03	731709	1	1										
10	文昌樓	4F	英語一前	賀眾牌	UW-9615AG	220V	110/02	218873	1	1										
11	大成樓	4F	五年五班前	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	100/03	732402	1	1										
12	明倫樓	4F	六年二班前	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	100/06	732399	1	1										
13	明倫樓	4F	六年四班前	賀眾牌	UW-9615AG	220V	110/02	218929	1	1										
14	大成樓	5F	體操教室前	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	100/03	732405	1	1										
15	靜思樓	1F	舊校舍轉角處	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	100/03	731745	1	1										
16	靜思樓	2F	舊校舍轉角處	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	100/03	731705	1	1										
17	靜思樓	1F	舊校舍廁所前	千山	STR-99338	220V			1	1										
18	大成樓	B2	游泳池右側	千山	STR-99338	110V			1	1										
19	大成樓	1F	幼兒園微風班旁	千山	STR-99338	220V			1	1										
20	大成樓	2F	一年六班前	千山	STR-99338	220V			1	1										
21	大成樓	3F	社會教室(二)	千山	STR-99338	220V			1	1										
22	大成樓	4F	綜合球場前	賀眾牌	UW-9615AG	220V	110/02	216298	1	1										
23	大成樓	1F	幼兒園藍天班	賀眾牌	UR-672	110V	109/08	185491			1	1	1	1						
24	大成樓	1F	幼兒園微風班	千山	WD-583AM	110V			X	X										
25	靜思樓	2F	舊校舍廁所前	賀眾牌	UW-9203AS-2	220V	100/03	732397												
			總計						22	22	1	1	1	1						

服務人員簽章:



郭俊宏

承辦人簽核:

張永華